


Ventil med 3/4" stik til hurtig tilslutning mellem maskiner såsom vaske-/opvaskemaskine, køleskab med vanddispenser osv.



**CTM
LYNG**

1121 art.nr.: 14097

Tekniske data for ventil

Mål: 84 x 45 x 97 mm (H x B x L)	Driftsspænding: 12 VDC
Tryk/flow: 0,15-10 bar/42 l pr. min.	Spole: Bistabil
Tilslutning: IND: 3/4" indvendige gevind UD: 3/4" udvendige gevind	

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, velfærdsteknologi, energiøkonomisering samt lys- og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via grossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter til produktion og distribution. Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, NO-7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11
E-mail: marked@ctmlyng.no

Læs mere på
www.ctmlyng.dk

Tak, fordi du valgte et produkt fra CTM Lyng AS

**CTM
LYNG**

Monterings- og brugervejledning

1/2" AX Adapter, lokal


Nrf.nr.: 5648547
El.nr.: 6254358



AX Adapter er et sikkerhedsprodukt fra CTM Lyng AS.


Separat vandstopløsning, komplet med strømadapter, ventil og fugtføler.

½" ventil med ¾" tilslutning.
Til vaske-/opvaskemaskine, køleskab med vanddispenser osv.



Strømadapteren med ledninger til ventil og fugtføler sluttet til en eksisterende kontakt.

Lyset angiver status, og knappen under bunden nulstiller eventuelle fugtalarmer.



Ventil åben:
Den grønne LED blinker hvert sekund.

Ventil lukket:
Den røde LED lyser, og der lyder fem bip.

TEKNISK STRØMADAPTER

Driftsspænding:	230 VAC +10/-20 %
Belastning:	Maks. 10 A (2300 W)
Indgang:	Fugtføler, 1 m kabel og 0,6 m fugtfølertape
Udgang:	Ventil 12 VDC

Fugtfølertapen monteres på steder, hvor fugt kan opstå og ønskes påvist.

Fugtfølertapen fastgøres med tapen på undersiden ved at trække dækfolien af.



Bemærk!
Det er vigtigt, at den overflade, som fugtfølertapen skal monteres på, er fri for fedt og snavs for at sikre en god og varig klæbeevne. Rengør overfladen med isopropanol eller lignende, og lad området tørre helt, inden fugtfølertapen monteres.

Fugtfølertapen kan klippes til i den ønskede længde langs det brune kontaktfelt.



Fugtfølertapen kan samles for at forlænge zonen med fugtmåling, men der bør ikke samles mere end seks længder/seks meter.

